


BYTEST
贝原检测



171412340674

检测报告

Testing Report

检测日期

委托单位

鄱阳县绿色茶业再生能源有限公司

检测项目

茶叶中农药残留量检测

地点

检测时间

检测地点


检测日期

检测人员

检测地点

检测日期

检测人员



一、检测说明

受滁阳县绿在环境检测有限公司委托，

检测项目：

检测日期：

检测地点：

检测人员：

检测仪器：

检测标准：

检测方法：

检测结论：


检测日期：

检测地点：

检测项目：

检测日期：

检测结论：



五、执行标准

表 4 检测项目参考标准一览表

项目类别	检测点位	检测项目	参考标准
废气	焚烧炉废气处理后	汞、镉、铊、铍、砷、铬、镍	《生活垃圾焚烧污染控制标准》

表 5 废气检测结果

项目类别	右组织废气	检测	检测				
采样时间	2025.05.14						
治理设施	废气经布袋除尘+干法脱硫/半干法脱硫+活性炭吸附处理后由 80m 高排气筒排放。						
	排放口名称	检测项目	检测 频次	烟温 (℃)	含湿量 (%)	流速 (m/s)	含氧量 (%)
烟气参数		汞		139.2	12.50	14.2	7.65
	焚烧炉废气处理后排放口	镉、铊	小时 均值	136.5	12.10	14.6	8.65


检测日期	检测地点	检测项目	检测结果	检测单位	检测人员	检测仪器	检测标准
2025.05.14	焚烧炉废气处理后排放口	汞、镉、铊、铍、砷、铬、镍	符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》	BYTEST	张三	GC-MS	GB 18483-2001

BYTEST

环境检测子(2025)第107号

环境检测子(2025)第107号

原图





经纬度: 116.812424

备注: 绿色东方

汤米祥照片

汤米祥